

Pluviomètre sans fil

Le pluviomètre est un instrument météorologique destiné à mesurer la quantité de précipitations tombée pendant un intervalle de temps donné.



CARACTERISTIQUES

Température	Int/ext -10° à + 70°C
Pluviométrie	0 à 9999mm
Transmission	30m
Dimension afficheur	95x120x15mm
Dimension pluviomètre	Hauteur : 160mm, Ø110mm
Piles	Afficheur LCD 3xAA Pluviomètre 2xAA
Affichage	Historique jour, semaine, mois Maxi/mini Heure 12/24heures Tendance
Indicateur	Usure des piles Alerte de température